CARFAX FORDONSHISTORIK

din leverantör av fordonshistorik

159 kr

Honda NSX

Kupé
Röd

Chassinummer: JHMNA11600T300005
Reg: SMM730

Växellåda: Manuell
Drivning: Bakhjulsdrift
Bensin
Cylindervolym: 2977 cm3
Motoreffekt: 201 kw / 273 hk

Importerat fordon

Antal vägmätaravläsningar: 10

Antal besiktningsuppgifter: 10

Antal registrerade uppgifter: 25

Problem Check

Stulen Ej rapporterad stulen	Inga problem rapporterade
Skrotad Ej rapporterad skrotad	Inga problem rapporterade
Import Fordon importerad	Importerad
Taxi Inte använd som taxi	Inga problem rapporterade

CARFAX fordonshistorierapporter baseras endast på information som tillhandahållits CARFAX. Annan information om detta fordon inklusive eventuella problem har inte nödvändigtvis rapporterats till CARFAX. Använd denna rapport som ett viktigt verktyg tillsammans med din inspektion och provkörning av fordonet för att kunna fatta ett klokare beslut till ditt begagnatköp.

Fordonshistorik

Datum	Mätarställning	Uppgifter
2014-04-22		Avregistrering av fordonet anmäldes i Sverige. Fordonet är anmält som exporterat.
2014-03-25	79 680	Till salu på KVD Kvarndammen AB www.kvd.se
2014-03-21		Fordon redovisas som försäkrad med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren.
2014-03-14	79 675	Fordonet besiktat.
2014-03-14		Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare.
2013-07-18		Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av företag.
2012-07-17		Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige.
2012-06-16	78 529	Fordonet besiktat.
2012-06-15		Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige.
2011-10-29		Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige.
2011-09-23		Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige.
2010-08-13		Fordonet besiktat.
2009-08-29		Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige.
2009-05-15	75 882	Fordonet besiktat av Bilprovningen i Göteborg-Torslanda, Sverige. Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Godkänd besiktning.
2009-05-15		Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige.
2008-11-09		Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige.
2008-06-02	72 340	Fordonet besiktat av Bilprovningen i Lysekil, Sverige. Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Godkänd besiktning.
2007-04-16	66 682	Fordonet besiktat av Bilprovningen i Göteborg-Tagene, Sverige.

Översikt

Fordonets ålder

år	månader
20	11

I trafik första gången i Sverige: 2001-08-22

Fordonsbesiktning

Senaste besiktning: 2014-03-14

Besiktningsperiod: oktober till februari

		Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Godkänd besiktning.
2006-05-04	60 606	Fordonet besiktat av Bilprovningen i Stenungsund, Sverige. Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Godkänd besiktning.
2005-05-27	58 594	Fordonet besiktat av Bilprovningen i Varberg, Sverige. Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Godkänd besiktning.
2004-07-30	57 440	Fordonet besiktat av Bilprovningen i Stenungsund, Sverige. Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Besiktning med anmärkning utan krav på efterkontroll.
2003-04-13	51 516	Fordonet besiktat av Bilprovningen i Lysekil, Sverige. Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Godkänd besiktning.
2001-08-22		I trafik första gången i Sverige.
2001-08-14		Fordon privatimporterat från land utanför EU. Fordon förregistrerat i Sverige med registreringsnummer SMM730. Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av företag. Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Inga lån rapporterade
1994-06-03		Fordonet registrerades första gången utanför Sverige.

Baserad på information från 18 länder i Europa och Nordamerika

Teknisk info

Miljö och bränsledeklaration

CO2-utsläpp vid blandad körning (g/km):	
Bränsleförbrukning vid blandad körning (L/100 km):	
Ljudnivå vid körning (db):	

Vikter

Tjänstevikt (kg):	1510
Max lastvikt (kg):	100
Totalvikt (kg):	1610
Max släpvagnsvikt (kg):	

Dimensioner

Längd (mm):	4450
Bredd (mm):	1810
Höjd (mm):	
Axelavstånd (mm):	
Däckdimension fram:	215/40R17
Däckdimension bak:	265/40R17

Övrig information

Fordonsår:	1994
Antal passagerare:	1
Antal dörrar:	2
Tankvolym (L):	70
Kopplingsanordning:	
Passagerarkrockkudde:	Ja
Europeisk fordonskategori:	M1
Typgodkännandenummer:	
Tillverkningsanläggning:	

Tillhandahålls av CARFAX

CARFAX Ordlista

Antal besiktningsuppgifter
Regelbunden besiktning av ett fordon för att garantera att det uppfyller gällande krav på säkerhet och utsläpp.

Antal registrerade uppgifter
En CARFAX-uppgift avser en händelse och ett datum i ett fordons historia. Det betyder att nyare fordon normalt har färre uppgifter. CARFAX arbetar kontinuerligt med att skaffa fler datakällor och mer historiska data för att utveckla rapporten.

Antal vägmätaravläsningar
Den periodiska körsträcka som rapporterats till CARFAX. Antalet avläsningar av mätarställningen ökar sannolikheten för korrekt mätarställning.

Besiktning
Nya personbilar och lättta transportbilar skall besiktigas första gången efter 3 år i trafik, andra besiktningstillfället sker när fordonet är fem år och efter det en gång varje år. Fordon som är registrerade för kommersiellt bruk skall besiktigas varje år efter det att fordonet registrerats. Vid underkänd besiktning med krav på efterkontroll måste fordonet besiktigas inom 30 dagar, om tiden överskrids får fordonet körförbud. Avsläsning utav aktuell mätarställning sker alltid vid besiktningstillfället.

CO2 utsläpp
CO2-utsläpp avser utsläpp av koldioxid i avgaserna på en bil, och är ett bra mått på den mängd bränsle som en bil förbrukar. Måttet g/km anger vikten av koldioxid som släpps ut per km när bilen körs.

Fordonets ålder
Refererar till när fordonet togs i trafik första gången.

Fordonsidentitet (Chassinummer)
Det 17-ställiga chassinumret är unikt för varje fordon. Chassinumret identifierar bilens egenskaper som tillverkare, tillverkningsår, modell, motor- och karosstyp. Chassinumret på CARFAX rapporten kan vara anonymiserat för att skydda integriteten på den aktuella fordonsägaren.

Fordonsår
Talar om fordonets ålder som är en kombination utav fordonsår, registreringsår samt produktionsår detta beräknas utav Transportstyrelsen. Fordonsår och modellår som man kan utläsa från chassinumret överrenstämmer inte alltid med dessa uppgifter.

Importerat fordon
Fordon som importerats från ett annat land.

Modellår
Definieras utav tillverkaren, om modellår inte finns på CARFAX rapporten beror det på att tillverkaren inte lagt till den informationen i chassinumret.

Problem Check
En ögonblicksbild av den information CARFAX har i sin databas för att avgöra om fordonet är rapporterat som stulet, skrotat, importerat eller använt i yrkestrafik. Sammanfattningen baseras på information CARFAX fått från externa informationskällor. Det kan finnas mer information om fordonet, inklusive eventuella problem, som CARFAX inte har kännedom om.

2015-05-22 - CARFAX Fordonshistorik